

RO 逆滲透維修保養表

2015-09-21

編號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
位置	新博愛 體育組	益智樓 健康中心	益智樓 西邊	守衛室	于斌 3F 董事會	于斌 5F 加大	于斌 5F 會議室	于斌 1F 服務台	于斌 6F 會議室	于斌 6F 會議室	雅博 1F 閱覽室	雅博 3F 設備組	雅博 5F 音樂室	新明德 3F 生教組
	林永強	林永強	林永強	鄧麗	吳慧芬	吳慧芬	吳慧芬	吳慧芬	吳慧芬	林樹	何晉良	何晉良	何晉良	何晉良
編號	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
位置	新明德 教職辦公室	宿舍 B1 餐館	宿舍 1F 北	宿舍 2F 南	宿舍 2F 北	宿舍 3F 南	宿舍 3F 北	宿舍 4F 南	宿舍 4F 北	于斌 1F 福傳會	雅博 1F 科展室			
	吳禮儀	→	→	→	→	→	→	→	→	吳禮儀	何晉良			
編號	RO 每月 大型保養			弘道樓				明德樓			會院		德慧頂樓	
位置	RO 每月 大型保養			弘道樓				明德樓			會院		德慧頂樓	